


Objednací číslo:  
5903450



**29 990 Kč bez DPH**  
36 288 Kč s DPH

Mobilní válcová bruska s plynulou regulací otáček



- Plynule nastavitelná rychlost posuvného pásu pro dosažení optimálních výsledků broušení u široké škály materiálů
- Jednostranně otevřená konstrukce – umožňuje broušení i širších obrobků
- Praktické horní přitlačné válečky usnadňují vedení a manipulaci s obrobkem
- Integrovaný systém odsávání
- Přesné nastavení výšky a aretace pomocí ručního kola
- Mobilní podvozek s parkovací brzdou
- 

## Rozsah dodávky

- Podstavec s pohonnou jednotkou
- 1x brusný pás 2115 × 76 mm, zrnitost K150

- Filtrační vak

## Bow prospěšnosti



### Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



### Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



### Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.




### Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Rychlost posuvu	0,5 - 4 m/min
Max. pracovní šířka	457 mm
Rozměry brusného pásu	2115 × 76 mm
Průměr odsávacího nátrubku	75 mm
Rozměry pracovního stolu	465 × 460 mm
Min. výška obrobku	3 mm
Max. výška obrobku	115 mm
Příkon	1,8 kW
Elektrické připojení	230 V
Rozměry (š × v × h)	560 × 1240 × 1175 mm
Hmotnost	119 kg

## Doporučené příslušenství



**Prachový vak pro ZSM 150 AS**

Objednací číslo 5913450  
Cena bez DPH 899 Kč  
Cena s DPH 1 088 Kč





**Role brusného pásu 2115 x 76  
K60 (sada 5 ks)**

Objednací číslo 5918006  
Cena bez DPH 1 219 Kč  
Cena s DPH 1 475 Kč





**Role brusného pásu 2115 x 76  
K80 (sada 5 ks)**

Objednací číslo 5918008  
Cena bez DPH 1 219 Kč  
Cena s DPH 1 475 Kč





**Role brusného pásu 2115 x 76  
K100 (sada 5 ks)**

Objednací číslo 5918010  
Cena bez DPH 1 219 Kč  
Cena s DPH 1 475 Kč





**Role brusného pásu 2115 x 76  
K120 (sada 5 ks)**

Objednací číslo 5918012  
Cena bez DPH 1 219 Kč  
Cena s DPH 1 475 Kč